

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114774-2011 z dnia 2011-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jelenia Góra
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zakres robót obejmuje n/w roboty budowlane: 1.
Basteja Zachodnia (XVI C) - wykonanie przemurowań uszkodzonych fragmentów ścian
kamiennych i ceglanych otworów strzelniczych, wykonanie napraw...
Termin składania ofert: 2011-05-31

Numer ogłoszenia: 130010 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114774 - 2011 data 16.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Karkonoskie, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075
7523465, fax. 075 7523465.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zakres robót obejmuje n/w roboty budowlane: 1. Basteja Zachodnia (XVI C) - wykonanie przemurowań uszkodzonych fragmentów ścian kamiennych i ceglanych otworów strzelniczych, wykonanie napraw odsadzek i muru na całej wysokości. W skład robót wchodzi: 1) przemurowania ceglanych otworów strzelniczych, 2) uzupełnienie ubytków uszkodzonych muru z nawiązaniem do istniejących fragmentów, 3) wykonanie nawierzchni i wyprofilowanie spadku 5 % na odsadzkach muru kamiennego, 4) wykonanie na koronie muru i odsadzkach warstwy wyrównawczej. 2. Zamek Górny - mur zewnętrzny (VA-Vd, XI) - usunięcie humusu, wykonanie napraw korony murów ścian konstrukcyjnych, wymiana uszkodzonych cegieł lub uzupełnienie cegieł w otworach strzelniczych. W skład robót wchodzi: 1) na odcinkach Va, Vb, Vd XI naprawy korony ścian zewnętrznych, 2) na odcinkach Va, Vb, Vc, Vd XI usunięcie zalegającego humusu na odsadzkach murów wraz z wykonaniem warstwy wierzchniej, 3) na odcinkach murów Va, Vb, Vc, Vd wymiana uszkodzonych cegieł lub uzupełnienie cegieł w otworach strzelniczych. 3. Mur zewnętrzny zamku (VII, VIII XVId, XVIc) - wzmocnienie uszkodzonych ścian, wykonanie przemurowań, oraz napraw uszkodzonego lica. W skład robót wchodzi: 1) na odcinkach VII i VIII: usunięcie zwietrzelin na styku z powierzchnią terenu i wykonanie podbudowy muru kamieniem, usunięcie wrastającej roślinności, naprawy lica murów, przemurowania otworów strzelniczych, naprawa korony muru wykonanie warstwy wyrównawczej, 2) na odcinku XVId: wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, przemurowania ceglanych otworów strzelniczych, rozebranie i powtórne wykonanie odkształconego odcinka muru, podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, wykonanie napraw mocno zwietrzałej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentów najbardziej uszkodzonych, 3) na odcinku XVIc: podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, usunięcie zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem kamiennym, wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, naprawa korony muru, uzupełnienia ubytków w otworach strzelniczych, 4) na odcinku XVIc: podbudowa głębokich ubytków muru na styku z powierzchnią terenu, usunięcie zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem kamiennym,

wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, wyrównanie korony muru do zachowanych odcinków, naprawa odsadzek od strony dziedzińca i wykonanie na nich warstwy wyrównawczej. 4. Dom Gotycki II etap (bud. nr II, III) - wzmocnienie uszkodzonych ścian, wykonanie dachów pulpitowych i wykonanie przemurowań. W skład robót wchodzi: 1) w segmencie III1 wykonanie drewnianych dachów pulpitowych pokrytych blachą miedzianą gr 0,6 mm nad konstrukcjami pozostałych resztek sklepień kamiennych, 2) w segmencie III1 i II2 naprawy korony ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 3) w segmencie II2 wykonanie podbudowy pękniętego nadproża na poziomie I pietra - wymiana uszkodzonych cegieł lub przemurowania otworów okiennych pokazanych na rys. nr 4 do 8 włącznie, 4) skotwienie komina ze ścianą wschodnią i naprawa komina, 5) przy segmencie II-2 wykonanie spoinowania przypory zewnętrznej na dziedzińcu wewnętrznym od strony zachodniej, 6) wykonanie nowej korony murów na ścianach ceglanych w bud. nr III, 7) usunięcie warstw humusu i wykonanie warstw wierzchnich na odsadzek murów budynku nr III, 8) oczyszczenie przypór w murach budynku nr III i wykonanie ich spoinowania. W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zakres robót obejmuje n/w roboty budowlane: 1. Basteja Zachodnia (XVI C) - wykonanie przemurowań uszkodzonych fragmentów ścian kamiennych i ceglanych otworów strzelniczych, wykonanie napraw odsadzek i muru na całej wysokości. W skład robót wchodzi: 1) przemurowania ceglanych otworów strzelniczych, 2) uzupełnienie ubytków uszkodzonych muru z nawiązaniem do istniejących fragmentów, 3) wykonanie nawierzchni i wyprofilowanie spadku 5 % na odsadzkach muru kamiennego, 4) wykonanie na koronie muru i odsadzkach warstwy wyrównawczej. 2. Zamek Górny - mur zewnętrzny (VA-Vd, XI) - usunięcie humusu, wykonanie napraw korony murów ścian konstrukcyjnych, wymiana uszkodzonych cegieł lub uzupełnienie cegieł w otworach strzelniczych. W skład robót wchodzi: 1) na odcinkach Va, Vb, Vd XI naprawy korony ścian zewnętrznych, 2) na odcinkach Va, Vb, Vc, Vd XI usunięcie zalegającego humusu na odsadzkach murów wraz z wykonaniem warstwy wierzchniej, 3) na odcinkach murów Va, Vb, Vc, Vd wymiana uszkodzonych cegieł lub uzupełnienie cegieł w otworach strzelniczych. 3. Mur zewnętrzny zamku (VII, VIII XVId, XVIb) - wzmocnienie uszkodzonych ścian, wykonanie przemurowań, oraz napraw uszkodzonego lica. W skład robót wchodzi: 1) na odcinkach VII i VIII: usunięcie zwietrzelin na styku z powierzchnią terenu i wykonanie podbudowy muru kamieniem, usunięcie wrastającej roślinności, naprawy lica murów, przemurowania otworów strzelniczych, naprawa korony muru wykonanie warstwy wyrównawczej, 2) na odcinku XVIb: wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, przemurowania ceglanych otworów strzelniczych, rozebranie i powtórne wykonanie odkształconego odcinka muru, podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, wykonanie napraw mocno zwietrzałej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentów najbardziej uszkodzonych, 3) na odcinku XVIc: podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, usunięcie zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem kamiennym, wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, naprawa korony muru, uzupełnienia ubytków w otworach strzelniczych, 4) na odcinku XVIId: podbudowa głębokich ubytków muru na styku z powierzchnią terenu, usunięcie zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem kamiennym, wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, wyrównanie korony muru do zachowanych odcinków, naprawa odsadzek od strony dziedzińca i wykonanie na nich warstwy wyrównawczej. 4. Dom Gotycki II etap (bud. nr II, III) - wzmocnienie uszkodzonych ścian, wykonanie dachów pulpitowych i wykonanie przemurowań. W skład robót wchodzi: 1) w segmencie III1 wykonanie drewnianych dachów pulpitowych pokrytych blachą miedzianą gr 0,6 mm nad konstrukcjami pozostałych resztek sklepień kamiennych, 2) w segmencie III1 i II2 naprawy korony ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 3) w segmencie II2 wykonanie podbudowy pękniętego nadproża na poziomie I pietra - wymiana uszkodzonych cegieł lub przemurowania otworów okiennych pokazanych na rys. nr 4 do 8 włącznie, 4) przy segmencie II-2 wykonanie spoinowania przypory zewnętrznej na dziedzińcu wewnętrznym od strony zachodniej, 5) wykonanie nowej korony murów na ścianach ceglanych w bud. nr III, 6) usunięcie warstw humusu i wykonanie warstw wierzchnich na odsadzek murów budynku nr III, 7) oczyszczenie przypór w murach budynku nr III i wykonanie ich spoinowania.